

表6-7 生態廊道工程施工檢驗停留點抽查表

[illegible]

檢查結果：
完成改善
未改善，填至表 6-10「不合格作業管制總表」第_____項進行追蹤改善
日期： 年 月 日
人員簽名：

檢驗及實際檢查情形應具體明確(例:砌磚完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫 7mm-10mm)。
檢驗者不須做追蹤查值者,合格者註明「○」,不合格者註明「×」,如無須檢查之項目則打「/」。
檢驗者,應將其「不合格作業管制總表」進行追蹤改善。
檢驗人員實地檢查後應實記載簽認。
檢驗人員: 車股長:

工事股長:

三等地理工程師 張家輔
兼工事股長

永賢

工程名稱：壯東古亭中排(第1期)改善工程
 工程地點：宜蘭縣壯圍鄉 0k+950~1k+050 右岸
 生態廊道鋼筋抽查照片

