

第十一章 生態檢核

表 11-1 生態檢核措施自主檢查表

編號：B3-01

工程名稱		壯東古亭中排(第1期)改善工程		
分項工程名稱		生態廊道工程	協力廠商	
檢查位置		樁0+930~1+050	檢查日期	111.3.29
施工流程		☐ 施工前檢查 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
生態保育措施	迴避	大樹移植、保護	樹木移植並保護	○
		施工設置導、繞流，維持水質	設置導流排	○
	縮小	調整施工時間或範圍以減輕工程影響		/
		工程限縮施作範圍，減少干擾		
		施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍	利用既有農田農路施工便道，減少開挖範圍	
	減輕	加強排水，減少逕流及沖刷	加強排水	○
		設置動物逃生通道	設置生態廊道	○
	補償	工程完工後恢復原地形地貌		/
		回植植栽		
		清除渠道既有污泥及垃圾		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至表 5-7「不合格管制總表」第____項進行追蹤改善 複查日期：____年____月____日 複查人員職稱：____ 簽名：____				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。				

工地主任(工地負責人)：

張明

現場工程師簽名(檢查人員)：

王佑